




北小学校 令和6年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



15 車の運転手が児童に気づきにくい。
 <対策内容>
 「学童注意」の看板灯を設置。

13 工事で停止線が消えている時期があり、危険な車がある
 <対策内容>
 市土木課に、便の停止線が引かれていることを確認済。工事終了、横断歩道、外側線が引き直された。

12 工事のため歩道が狭い。また、交通量が多く、死角もある。
 <対策内容>
 児童に安全指導をするともに、学校便りで周知。工事終了、横断歩道、外側線が引き直された。

11 押しボタン式になってから、安全確認が不十分な車の進入が増えた。
 <対策内容>
 児童に安全な歩行について指導をするともに、保護者に誘導し改善の周知依頼。

10 フェンスの腐食による崩壊の恐れがある。
 <対策内容>
 施設管理係に報告 (R5より)

14 車の運転手が児童に気づきにくい。
 <対策内容>
 「学童注意」の看板灯を設置。

21 信号がない交差点で、スピードを出している車が多い
 <対策内容>
 児童に安全に気をつけて歩行するよう指導。

20 消えかかった横断歩道に気付かない車がスピードを出してくるため危険。
 <対策内容>
 横断歩道の引き直しを警察に依頼、引き直された。空き家の草木が伸びている歩道が狭い。空き家対策室に対応を依頼。

19 道路を渡る大学生を見て、児童も横断歩道のないところを渡るが多い。
 <対策内容>
 児童に、横断歩道を渡るよう指導。

18 信号があるが、スピードを落とさず右折してくる車が多い。
 <対策内容>
 児童に安全に気をつけて歩行するよう指導。


17 「止まれ」の路面標示と停止線が消えており、交差点を一時停止せずに右左折する車が多い。
 <対策内容>
 「止まれ」の路面標示と停止線の書き直しを警察に依頼。外側線が引かれた。

16 歩道が狭い。
 <対策内容>
 両側に外側線を引くよう市土木課に依頼。外側線が引かれた。

特別支援学校

菱小学校

凡例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 令和2年8月 現在
 平成25年作成地図



桐生第一高校

消防東分署