




北小学校 令和5年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



12 栄昌寺北の私道はスピードを出す車が多く、自転車も多いため、児童が横切の際に危険。
＜対策内容＞
舗装工事後、1字堂注意の路面標示をしてもらえるよう市土木課に依頼。保護者および児童に注意喚起。



13 横断歩道と「横断歩道あり」の標示がほぼ消えている。細い道だが交通量が多く、高校生と軽自動車の事故があった。
＜対策内容＞
横断歩道、路面標示等の引き直し。保護者および児童に注意喚起。



11 天神町方面から天満宮に渡る横断歩道がないが、高校の送迎の車、大学生の車など交通量が多いとともに、果道があるためスピードを出した車が多い。
＜対策内容＞
天神町方面から天満宮に渡る横断歩道を設置することを警察に依頼。保護者および児童に注意喚起。「字堂注意」「スピード落せ」等の看板の設置を依頼する予定。



18 外側線が消えかっている。信号機もないため、スピードを出してくる車が多い。
＜対策内容＞
路面標示、外側線等の引き直しを実施。



17 信号がなく、交通量が多く、児童が横断しにくい。
＜対策内容＞
交差点角の反射板の設置を依頼。保護者および児童に注意喚起。



15 外側線が消えかっている。信号機もないため、スピードを出してくる車が多い。
＜対策内容＞
路面標示、外側線等の引き直しを実施。



14 信号機がなく、横断歩道が消えかっている。
＜対策内容＞
横断歩道の引き直しを依頼。保護者および児童に注意喚起。



16 「止まれ」の路面標示と停止線が消えており、交差点を一時停止せずに右左折する車が多い。
＜対策内容＞
路面標示、外側線等の引き直しを実施。



10 一方通行の標識が電柱に隠れているため、逆走する車がある。
＜対策内容＞
標識を近くの電柱に移設することを警察に依頼。児童の登校時には職員が立哨しているため、適宜声かけをする。

桐生工業高校

群馬大学理工学部

中里橋

天神橋

小松橋

桐生女子高校

北小学校

北体育館

稲荷橋

特別支援学校

菱小学校

凡 例
小学校
対策箇所
学校指定通学路
令和2年 8月 現在
平成25年作成地図

1:10,000