

令和6年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R7.7.01現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
1	桐生市立東小学校	③市町村	市道1026号線	東4丁目セブンイレブン～小川医院	歩道の白線が薄い。	市土木課に歩道の白線引き直しを要請。危険箇所として保護者に安全マップで周知した。
2	桐生市立東小学校	③市町村	市道1023号線	東6丁目佐藤眼鏡店付近	横断歩道の白線が薄い。	横断歩道の引き直しもしくは廃止を要請。危険箇所として保護者に安全マップで周知した。
3	桐生市立東小学校	③市町村	市道10320号線	仲町2丁目太田屋酒店付近	横断歩道の白線が薄い。	警察署交通課に速度30km規制の強化を要請。危険箇所として保護者に安全マップで周知した。
4	桐生市立東小学校	③市町村	市道1023号線	仲町1丁目マルエドラック付近	横断歩道の白線が薄い。	市土木課に横断歩道の引き直しもしくは廃止を要請。その後廃止が決定。危険箇所として保護者に安全マップで周知した。
5	桐生市立東小学校	③市町村	市道10320号線	仲町3丁目東小付近	標識の根元の腐敗がすすんでいて危険。	地域づくり課に道路標識の建て替えを要請。その後、建て替え済。
6	桐生市立東小学校	③市町村	市道10329号線	仲町2丁目桐生倶楽部付近	見通しが悪く、スピードを出している車が多い	地域づくり課にカーブミラー設置を要請したが、スペースがないため設置しないことになった。看板で対応するか地域及びPTAと検討中。
7	桐生市立西小学校	③市町村	山手通り	西幼稚園前十字路	・「学童注意」の道路の文字が薄くなっている。 ・児童登校時に立てる看板「スクールゾーン」「時間」の文字が薄くなっている。	警察署に、「学童注意」の引き直しを要請。その後の引き直し済み。看板の色を濃く塗り直した。
8	桐生市立南小学校	③市町村	市道10777・10775	三吉町1-3-3付近(小谷染色様と笠森様の間の十字路)	車両速度が早い。	通学児童への注意喚起。警察に「止まれ」の表示の引き直しを依頼。引き直し済み
9	桐生市立南小学校	③市町村	市道10764	「錦町二」交差点から「小梅町」交差点に至る通り	見通しが悪く、車両速度が早い。	通学児童への注意喚起。市に歩道にかかる植栽の伐採を依頼。伐採済み
10	桐生市立北小学校	③市町村	山手通りから桐生田沼線に抜ける私道	横山町2丁目 北小体育館東側角の交差点	フェンスの腐食による倒壊の恐れがある。	施設管理係に報告(R5より)
11	桐生市立北小学校	②県	桐生田沼線	本町2丁目 五十嵐内科医院手前の信号	押しボタン式になってから、安全確認が不十分な車の進入が増えた。	児童に安全な歩行について指導するとともに、保護者に旗振り当番の周知依頼。
12	桐生市立北小学校	②県	桐生田沼線	本町2丁目～天満宮前	工事のため歩道が狭い。また、交通量が多く死角もある。	児童に安全指導するとともに、学校便りで周知。工事終了。横断歩道、外側線が引き直された。
13	桐生市立北小学校	①国	桐生田沼線	本町1丁目信号付近	工事で停止線が消えている時期があり、危険な車がある	市土木課に、仮の停止線が引かれていることを確認済。工事終了。横断歩道、外側線が引き直された。
14	桐生市立北小学校	③市町村	東久方2丁目	北公民館付近	車の運転手が児童に気づきにくい。	「学童注意」の看板灯を設置。
15	桐生市立北小学校	③市町村	東久方2丁目	AZARE桐生サロン前	車の運転手が児童に気づきにくい。	「学童注意」の看板灯を設置。
16	桐生市立北小学校	③市町村	東1丁目	群馬銀行ATMの道向かい	歩道が狭い。	両側に外側線を引くよう市土木課に依頼。外側線が引かれた。
17	桐生市立北小学校	③市町村	中通りから東2丁目に抜ける私道	東2-1 さくらや歯科医院裏交差点	「止まれ」の路面標示と停止線が消えており、交差点を一時停止せず左右折する車が多い。	「止まれ」の路面標示と停止線の書き直しを警察に依頼。外側線が引かれた。
18	桐生市立北小学校	③市町村	東久方1丁目	北集会所付近	信号があるが、スピードを落とさず右折してくる車が多い。	児童に安全に気をつけて歩行するよう指導。
19	桐生市立北小学校	②県	桐生田沼線	天神町1丁目 群馬大学付近(産学センター付近)	道路を渡る大学生を見て、児童も横断歩道のないところを渡る人が多い。	児童に、横断歩道を渡るよう指導。
20	桐生市立北小学校	②県	桐生田沼線	天神町2丁目 群馬大学付近	消えかかった横断歩道に気付かない車がスピードを出してこるため危険。	横断歩道の引き直しを警察に依頼。引き直された。空き家の草木が伸びていて歩道が狭い。空き家対策室に対応を依頼。
21	桐生市立北小学校	③市町村	天神町2丁目	群馬大学から花こう前の斜めの道	信号がない交差点で、スピードを出している車が多い	児童に安全に気をつけて歩行するよう指導。
22	桐生市立境野小学校	③市町村	市道20154・20147	境野小ねこ門(北側の校門)付近	側溝のふたが劣化し、穴が拡大して足に引っかかり危険。	市土木課に対策を依頼し、側溝のふたについて交換を依頼。危険箇所をコンクリートで塞ぎ、平らにならず対策が取られた。
23	桐生市立境野小学校	③市町村	市道1-15・20110	境野町5丁目新井輪店付近の交差点	一時停止を守らない車両が多い。	安全面向上のため、市土木課にオレンジポールの設置等を依頼。オレンジポールが2本設置された。
24	桐生市立境野小学校	③市町村	市道1-17	境野町2丁目水処理センター付近の産業道路及び交差点	交通量が多く、スピードを出している車も多い	オレンジポールの増設を市土木課に依頼。オレンジポールが3本設置された。
25	桐生市立広沢小学校	③市町村	市道2-30	広沢四丁目 万仁前の歩道	交通量が多い歩道、路側帯が狭い車両速度が高い	なな薬局横の斜めの道を利用して良いことを児童に伝え、安全指導を行った。白線の引き直しをしてもらった
26	桐生市立広沢小学校	③市町村	市道1-18	ピッコロ前の横断歩道	交通量が多いが、信号がなく横断歩道で自動車止まらない。	該当箇所の横断歩道を使用せず、クスのアオキ前の信号のある横断歩道を利用するよう変更と指導を行った。
27	桐生市立広沢小学校	③市町村	市道1971-30	間ノ島団地のT字路	交通量が少ないことで飛び出しが多い。	児童へ飛び出しをしないように指導を行った。
28	桐生市立広沢小学校	③市町村	市道30321	ローソン裏市道	歩道、路側帯が狭い車道が狭い車両速度が高い	全校集会や地区別集会で危険箇所の注意喚起をした。
29	桐生市立広沢小学校	③市町村	市道202302	広沢小・中北西側市道	交通量が多い歩道、路側帯が狭い車両速度が高い	全校集会や地区別集会で危険箇所の注意喚起をした。
30	桐生市立広沢小学校	③市町村	市道202302	広沢小・中北西側市道	交通量が多い歩道、路側帯が狭い車両速度が高い	全校集会や地区別集会で危険箇所の注意喚起をした。
31	桐生市立広沢小学校	③市町村	市道202302	広沢小・中北西側市道	交通量が多い歩道、路側帯が狭い車両速度が高い	全校集会や地区別集会で危険箇所の注意喚起をした。
32	桐生市立広沢小学校	③市町村	市道101802	旧50号線鉄板焼き川島付近市道	歩道を雑草が覆ってしまい通ることができない	全校集会や地区別集会で危険箇所の注意喚起をした。
33	桐生市立広沢小学校	②県	県道316号線	広沢公民館付近市道	交通量が多い	全校集会や地区別集会で危険箇所の注意喚起をした。
34	桐生市立広沢小学校	①国	国道50号	交番前交差点	交通量が多い車両速度が高い	全校集会や地区別集会で危険箇所の注意喚起をした。
35	桐生市立梅田南小学校	②県	(主)桐生田沼線	大門バス停付近	歩道で待っていても、止まらない車が多い。	横断歩道だから安全と安心せず、通行車両を十分確認してから横断するように指導した。

令和6年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R7.7.01現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
36	桐生市立相生小学校	③市町村	県道344号線	栄進桐生校前	空き地の樹木が生い茂り、歩道にはみ出ている危険。	地域づくり課から「危険通学路につき最速行！！」の看板を借用して、設置。市の土木課から、樹木の地権者に剪定をお願いをしていただくよう要望を出した。学校通信にて児童への注意喚起を行った。
37	桐生市立相生小学校	②県	県道3号線	モミモ交差点	歩行者が待機する場所が狭い上に、ポールが設置されていない。	土木事務所にポールの増設を依頼した。学校通信にて児童への注意喚起を行った。
38	桐生市立川内小学校	③市町村	市道1-56	川内町2丁目のYショップのカーブ	歩道の白線が消えかけている	土木課にオレンジポールの設置等を依頼。オレンジポールが設置済み。ライン・路面標示引き直し済み。
39	桐生市立川内小学校	②県	県道342号線	たかのす聖母保育園～大丸	歩道の白線が消えかけている。雑草が歩道に進入している	県土木事務所にライン引き直し・除草を依頼。その後の引き直し済み。除草済み。
40	桐生市立桜木小学校	③市町村	市道1045号線	ワイスカーランド前 横断道路	舗装工事後、横断歩道が消えてしまったため、横断する際に止まってくれる車両が少ない。	警察に横断歩道の設置を依頼したが、「道幅が狭く、横断者の滞留場所を確保できないことから設置不可能」との回答があった。児童及び家庭には注意喚起を行った。
41	桐生市立桜木小学校	③市町村	市道50565号線市道50564号線	しののめ銀行前 交差点	車用の信号しかないため、急に赤になると、児童のスピードでは渡りきれず危険。	警察に歩行者用信号の設置を依頼したが、未実施。児童及び家庭には注意喚起を行った。
42	桐生市立桜木小学校	③市町村	市道50391号線市道50560号線	ナインハーブ前 十字路	交通量が多く、信号が変わるのが早い。	警察に対策を依頼するとともに、児童及び家庭に注意喚起を行った。
43	桐生市立菱小学校	③市町村	市道70158	菱小学校東門前の横断歩道と停止線	カーブで見づらい上に、横断歩道と停止線が消えかけている。	横断歩道と停止線の引き直しを警察に依頼。引き直された。
44	桐生市立菱小学校	③市町村	市道70058 02, 03	黒川にかかる橋	橋脇の柵と川沿いの柵にすき間があり、子どもが落下しそうな事がある心配。	すき間を埋めるポールを設置した。
45	桐生市立菱小学校	③市町村	市道1008 01	じゅん歯科前T字交差点から熊ノ沢橋	道幅が狭く、車とすれ違う子どもの距離が近い。	児童及び家庭に注意喚起を行った。
46	桐生市立菱小学校	②県	227号線	菱町三丁目交差点	特に朝は、スピードを出して車が曲がってくるので、危ない。	保護者による安全指導などを検討中。
47	桐生市立天沼小学校	③市町村	市道50139号線	岡登緑道 市営団地付近横断歩道	暗くなった時間帯に明かりが少ない	町会に街灯の設置を依頼した。設置済み。
48	桐生市立天沼小学校	③市町村	天沼通り 市道1-47号線	天沼神社付近のカーブ	道路南側に歩道がなく、反対側に渡るための横断歩道がない。	地域づくり課と連携し、運転者に注意喚起する立て看板を設置した。
49	桐生市立天沼小学校	③市町村	市道50188号線と市道1-47号線の交差点	セブンイレブン相生西店の交差点	子どもの待機場所がなく、車との接触が心配。	保護者(旗振り当番)へ声かけを依頼した。交差点の民家に依頼し、子供が敷地内に入ることを了承していただいた。
50	桐生市立天沼小学校	③市町村	市道50188号線と市道1046号線(郡境道路)の交差点	ケアコスモス付近の交差点	子どもの待機場所がなく、車との接触が心配。	土木課にポストコーンの設置を依頼。設置済み。
51	桐生市立天沼小学校	③市町村	市道1046号線(郡境道路)	ペットショップズーモアから鈴の木美容室付近の歩道	路側帯のラインが消えかけている。草がはみ出していて、歩道を塞いでいる。	警察に路側帯や横断歩道の引き直しを依頼。引き直し済み。地域住民に草刈りを依頼。
52	桐生市立神明小学校	③市町村	市道2-11	新井豆腐店前交差点	横断歩道がない。ポールの破損	警察署が検討した結果、横断歩道設置は困難であるということになった。これを受けて、学校は児童への安全指導に加え、通学路を変更した。ポールも新設済み。
53	桐生市立神明小学校	③市町村	市道2-11	東武桐生線高架下付近	路側帯の白線が薄い	白線の引き直し済み。
54	桐生市立神明小学校	③市町村	市道2-22	ほしのドライ前直進路	交通量が多く、車道が狭い	学童注意の道路標示を新設済み。注意喚起の看板については、設置場所が難しかったため、道路標示のみの対応となった。
55	桐生市立神明小学校	③市町村	市道30060	広沢町2丁目踏切西側信号付近	学童注意の標示がない。看板はあるが字が見えない。	学童注意の標示を新設済み。看板設置済み。
56	桐生市立神明小学校	③市町村	市道1-22	桐生南高等学校東側入口付近	車道が狭い上に車のスピードが出やすく、歩道を歩いてくる児童と接触する可能性があり危険である。	路側帯の白線塗り直し、注意喚起の看板設置済み。
57	桐生市立神明小学校	③市町村	市道2-23	歩道橋付近から一木口入口付近	学童注意表示が薄い	学童表示の引き直し済み。要望以外に「速度落とせ」の標示及び横断歩道についても塗り直し済み。
58	桐生市立神明小学校	③市町村	市道1-23	中通り広沢一丁目東交差点	横断歩道4箇所白線が薄い	県警本部に要望を出し、横断歩道の白線を引き直し済み。
59	桐生市立神明小学校	③市町村	市道2-11	市営住宅前交差点	横断歩道3箇所白線が薄い	県警本部に要望を出し、横断歩道の白線を引き直し済み。
60	桐生市立神明小学校	③市町村	県道桐生・伊勢崎線市道2-11	絵夢ばれつと前交差点	横断歩道2箇所白線が薄い ポール破損	ポールの破損部撤去。新設済み。横断歩道についても県警本部に要望を出し、白線を引き直し済み。
61	桐生市立神明小学校	③市町村	市道30076	国産織物館T字路	止まれ表示、学童注意表示が薄い	県警本部に要望を出し、止まれ表示の引き直し済み。
62	桐生市立神明小学校	③市町村	市道30089	神明小ブルー横	止まれ表示が薄い	県警本部に要望を出し、止まれ表示の引き直し済み。
63	桐生市立神明小学校	③市町村	市道30618	桜木公民館西T字路	止まれ表示と停止線が薄い	止まれの表示と停止線の引き直し済み。
64	桐生市立新里中央小学校	③市町村	市道85230	山上ポンプ場近くの交差点	横断歩道がない。車両速度が高い。	町会長さんに立て看板の設置を依頼し、「通学路」看板を設置した。また、児童及び家庭には注意喚起を行った。
65	桐生市立新里中央小学校	③市町村	市道85304	町組集会所前	交通量が多く、歩道が狭い。車両速度が高い。	町会長さんに立て看板の設置を依頼し、「学童多し」の看板を設置した。児童及び家庭には注意喚起を行った。
66	桐生市立新里中央小学校	③市町村	市道85315	えだくに接骨院から学校	交通量が多い。歩道・路側帯が狭い	新里支所に依頼し、白杭の設置、草刈りの実施を行った。また、児童及び家庭に注意喚起を行った。
67	桐生市立新里中央小学校	③市町村	市道85287	諏訪神社から佐藤養豚	歩道・路側帯が狭い。車両速度が高い。	町会長さんに立て看板の設置を依頼し、「あふない」学童多しの看板を設置し直した。また、児童及び家庭には注意喚起を行った。
68	桐生市立新里中央小学校	③市町村	市道85225	浅田養鶏から美容室フタバ	交通量が多い。歩道・路側帯がない・狭い。車両速度が高い。	町会長さんに立て看板の設置を依頼し、「通学路」の看板を設置した。児童及び家庭には注意喚起を行った。
69	桐生市立新里中央小学校	③市町村	市道①-105	新里駅南西	白線が消え、注意喚起の看板が色褪せている。	新里支所に依頼しグレーチングを交換した。また、区で立て看板を設置した。児童及び家庭には注意喚起を行った。
70	桐生市立新里東小学校	②県	県道3号線	新里町新川交差点 新川1980-2番地付近	交差点の交通量が多い。	県土木事務所に対策を依頼した。ポストコーンを設置。

令和6年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R7.7.01現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
71	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道82004	新里町新川3753付近	道路の側溝の蓋と蓋の間が、大きく隙間が空いている。	地域振興整備課に対策を依頼。補修済。
72	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道1-109	星野モータース付近	金網のフェンスが壊れていて、針金が歩道に向かって飛び出ている。	地域振興整備課と現状を確認し、対策を依頼した。フェンス修理済。
73	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道1-110	龍真寺から桑子建設近く	歩道に民家の植栽がはみ出し、児童が歩きにくい。	合同点検の時に地域振興整備課と現状を確認し、対策を依頼した。
74	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道83097	和田モータース付近のT字路	「注意こどもの飛び出し」の黄色い看板が破損している	地域振興整備課に対策を依頼した。看板設置済。
75	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道82006	レオパレス近くの交差点	カーブミラーが折れている	桐生警察署に対策を依頼した。カーブミラー設置済。
76	桐生市立新里北小学校	②県	上神梅・大胡線(県道333号)	国道353号線との合流地点	停止線のラインが薄くなっていて見えにくい。 大型のトラックが頻繁に通る。	停止線の引き直しを依頼。対策済。