




東小学校 令和6年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



5 標識の根元の腐敗がすすんでいて危険。

＜対策内容＞
地域づくり課に道路標識の建て替えを要請。その後、建て替え所。



6 見通しが悪く、スピードを出している車が多い

＜対策内容＞
地域づくり課にカーブミラー設置を要請したが、スペースがないため設置しないことになった。看板で対応するか地域及PTAと検討中。



4 横断歩道の白線が薄い。

＜対策内容＞
市土木課に横断歩道の引き直しもしくは廃止を要請。その後廃止が決定。危険箇所として保護者に安全マップで周知した。



1 歩道の白線が薄い。

＜対策内容＞
市土木課に歩道の白線引き直しを要請。危険箇所として保護者に安全マップで周知した。



3 横断歩道の白線が薄い。

＜対策内容＞
警察署交通課に速度30km規制の強化を要請。危険箇所として保護者に安全マップで周知した。



2 横断歩道の白線が薄い。

＜対策内容＞
横断歩道の引き直しもしくは廃止を要請。危険箇所として保護者に安全マップで周知した。



凡 例

- 小学校
- 対策箇所
- 学校指定通学路

令和元年 7月 3日 現在
平成25年作成地図

1 : 10,000