



境野小学校 令和6年度通学路交通安全対策箇所図

- 対策検討メンバー
- 教育委員会
 - 学校、PTA
 - 道路管理者
 - 警察署



23 一時停止を守らない車両が多い。

＜対策内容＞
安全面向上のため、市土木課にオレンジボールの設置等を依頼。オレンジボールが2本設置された。

22 側溝のふたが劣化し、穴が拡大して足に引っかかり危険。

＜対策内容＞
市土木課に対策を依頼し、側溝のふたについて交換を依頼。危険箇所をコンクリートで塞ぎ、平らにならす対策が取られた。

24 交通量が多く、スピードを出している車も多い

＜対策内容＞
オレンジボールの増設を市土木課に依頼。オレンジボールが3本設置された。

凡 例

- 小学校
- 対策箇所
- 学校指定通学路

令和2年 8月 現在
平成25年作成地図

