




広沢小学校 令和6年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



27 交通量が少ないことで飛び出しが多い。
＜対策内容＞
児童へ飛び出しをしないように指導を行った。

26 交通量が多いが、信号がなく横断歩道で自動車止まらない。
＜対策内容＞
該当箇所の横断歩道を使用せず、クスのアオキ前の信号のある横断歩道を利用するよう変更と指導を行った。

25 交通量が多い
歩道・路側帯が狭い
車両速度が高い
＜対策内容＞
なな家局棟の斜めの道を利用しても良いことを児童に伝え、安全指導を行った。白線の引き直ししてもらった

33 交通量が多い
＜対策内容＞
全校集会や地区別集会で危険箇所の注意喚起をした。

28 歩道・路側帯が狭い
車道が狭い
車両速度が高い
＜対策内容＞
全校集会や地区別集会で危険箇所の注意喚起をした。

32 歩道を雑草が覆ってしまい通ることができない
＜対策内容＞
全校集会や地区別集会で危険箇所の注意喚起をした。

29 交通量が多い
歩道・路側帯が狭い
車両速度が高い
＜対策内容＞
全校集会や地区別集会で危険箇所の注意喚起をした。

31 交通量が多い
歩道・路側帯が狭い
車両速度が高い
＜対策内容＞
全校集会や地区別集会で危険箇所の注意喚起をした。

34 交通量が多い
車両速度が高い
＜対策内容＞
全校集会や地区別集会で危険箇所の注意喚起をした。

30 交通量が多い
歩道・路側帯が狭い
車両速度が高い
＜対策内容＞
全校集会や地区別集会で危険箇所の注意喚起をした。

凡 例
小学校
対策箇所
学校指定通学路
令和2年8月 現在
平成25年作成地図

