





相生小学校 令和6年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



37 歩行者が待機する場所が狭い上に、ボールが設置されていない。
＜対策内容＞
土木事務所にボールの増設を依頼した。学校通信にて児童への注意喚起を行った。



36 空き地の樹木が生い残り、歩道にはみ出ている危険。
＜対策内容＞
地域づくり課から「危険通学路につきまわし！」の看板を借用して、設置。市の土木課から、桜木の地縁育に認定のお礼をいただいたくよう要望を出した。学校通信にて児童への注意喚起を行った。

凡 例
小学校
対策箇所
学校指定通学路
令和2年8月 現在
平成25年作成地図

1:10,000

