





天沼小学校 令和6年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



47 暗くなった時間帯に明かりが少ない
＜対策内容＞
町会に街灯の設置を依頼した。設置済み。



48 道路南側に歩道がなく、反対側に渡るための横断歩道がない。
＜対策内容＞
地域づくり課と連携し、運転者に注意喚起する立て看板を設置した。



51 路側帯のラインが消えかかっている。草がはみ出していて、歩道を塞いでいる。
＜対策内容＞
警察に路側帯や横断歩道の引き直しを依頼。引き直し済み。地域住民に草刈りを依頼。

50 子どもの待機場所がなく、車との接触が心配。
＜対策内容＞
土木課にポストコーンの設置を依頼。設置済み。



49 子どもの待機場所がなく、車との接触が心配。
＜対策内容＞
保護者(旗振り当番)へ声かけを依頼した。交差点の民家に依頼し、子供が敷地内に入ることを了承していただいた。

凡 例
小学校
対策箇所
学校指定通学路
令和元年 7月 3日 現在
平成25年作成地図

1:10,000

