




神明小学校 令和6年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



55 学童注意の標示がない。看板はあるが字が見えない。
 <対策内容>
 学童注意の標示を新設済み。看板設置済み。

59 横断歩道3箇所白線が薄い
 <対策内容>
 県警本部に要望を出し、横断歩道の白線を引き直し済み。

58 横断歩道4箇所白線が薄い
 <対策内容>
 県警本部に要望を出し、横断歩道の白線を引き直し済み。

53 路側帯の白線が薄い
 <対策内容>
 白線の引き直し済み。

61 止まれ表示、学童注意表示が薄い
 <対策内容>
 県警本部に要望を出し、止まれ表示の引き直し済み。

60 横断歩道2箇所白線が薄い
 ポール破損
 <対策内容>
 ポールの破損部撤去。新設済み。横断歩道についても県警本部に要望を出し、白線を引き直し済み。

63 止まれ表示と停止線が薄い
 <対策内容>
 止まれの表示と停止線の引き直し済み。

52 横断歩道がない。ポールの破損
 <対策内容>
 警察署が検討した結果、横断歩道設置は困難であるということになった。これを受けて、学校は児童への安全指導に加え、通学路を変更した。ポールも新設済み。

57 学童注意表示が薄い
 <対策内容>
 学童表示の引き直し済み。要望以外に「速度落とせ」の標示及び横断歩道についても塗り直し済み。

54 交通量が多く、車速が早い
 <対策内容>
 学童注意の道路標示を新設済み。注意喚起の看板については、設置場所が難しいため、道路標示のみの対応となった。

56 車速が早い上に車のスピードが出やすく、歩道を歩いている児童と接触する可能性があり危険である。
 <対策内容>
 桐生市役所地域づくり課に看板を要望。看板が届いたので設置済み。

凡例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 令和元年 7月 3日 現在
 平成25年作成地図

1 : 10,000

