



新里東小学校 令和6年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



消防署
大間々新里分署

新里中学校

総合グラウンド

新里中央小学校

新里総合センター

新里東小学校

東新川駅

新川駅

70 文差点の交通量が多い。

＜対策内容＞
県土木事務所に対策を依頼した。ポストコーンを設置。



72 金網のフェンスが壊れていて、針金が歩道に向かって飛び出ている。

＜対策内容＞
地域振興整備課と現状を確認し、対策を依頼した。フェンス修理済。



74 「注意こどもの飛び出し」の黄色い看板が破損している

＜対策内容＞
地域振興整備課に対策を依頼した。看板設置済。



73 歩道に民家の植栽がはみ出し、児童が歩きにくい。

＜対策内容＞
合同点検の時に地域振興整備課と現状を確認し、対策を依頼した。



71 道路の側溝の蓋と蓋の間が、大きく隙間が空いている。

＜対策内容＞
地域振興整備課に対策を依頼。補修済。



75 カーブミラーが折れている

＜対策内容＞
桐生警察署に対策を依頼した。カーブミラー設置済。



凡 例
— 小学校
○ 対策箇所
— 学校指定通学路

令和元年 7月 3日 現在
平成25年作成地図

新里東小学校は学校指定通学路なし

1 : 10,000

0 100 500 1000m