




新里北小学校 令和6年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



76 停止線のラインが薄くなって見えにくい、大型のトラックが頻繁に通る。
＜対策内容＞
停止線の引き直しを依頼、対策済。

新里北小学校

赤城ハイランドテクノ工業団地

童沢貯水池

凡 例
—— 小学校
○ 対策箇所
—— 学校指定通学路
令和元年 7月 3日 現在
平成25年作成地図

新里北小学校は学校指定通学路なし

ぐんま昆虫の森

1:10,000

