




広沢小学校 平成28年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



45 車道が狭い、見通しが悪い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済、保護者へ注意喚起済



44 歩道・路側帯がない狭い、見通しが悪い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済、保護者へ注意喚起済



46 車道が狭い、見通しが悪い
 <対策内容>
 対策未定



41 交通量が多い、車道が狭い
 <対策内容>
 路肩(路側帯)の設置・拡幅済



43 住宅地の前が空き地になっている
 <対策内容>
 通学路の変更(検討中)



42 交通量が多い、歩道・路側帯がない狭い車道が狭い
 <対策内容>
 ボランティア等による立ち番など対策済



40 交通量が多い、車道が狭い、見通しが悪い
 <対策内容>
 路肩(路側帯)の設置・拡幅済



凡例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 平成30年 5月25日 現在
 平成25年作成地図

1:10,000
 0 100 500 1000m