


北小学校 平成29年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



33 街灯が少ない
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



31 車道が狭い、見通しが悪い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



28 見通しが悪い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



27 人通りが少ない
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



26 交通が多い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



19 人通りが少ない、街灯が少ない
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



20 交通が多い、人通りが少ない
 <対策内容>
 警戒標識、路面標示等の設置済



24 見通しが悪い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



34 人家が少ない、街灯がない
 <対策内容>
 警戒標識、路面標示等の設置済



35 道幅が狭い、街灯が少ない
 <対策内容>
 警戒標識、路面標示等の設置済



32 道が入り組んでいる、見通しが悪い
 <対策内容>
 警戒標識、路面標示等の設置済
 街灯設置(地元へ依頼済)



29 見通しが悪い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



30 見通しが悪い
 <対策内容>
 路肩(路側帯)の設置・拡幅済
 道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済



23 車道が狭い、見通しが悪い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



22 車道が狭い、見通しが悪い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



25 見通しが悪い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



21 人通りが少ない、街灯が少ない
 <対策内容>
 警戒標識、路面標示等の設置済



36 歩道・路側帯がない・狭い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済
 歩道の設置・拡幅(対策予定)



凡 例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 平成30年 5月25日 現在
 平成25年作成地図