




南小学校 平成29年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



17 歩道側に出ている線に足をとられる危険がある

<対策内容>
 対策未定



18 横断歩道が薄い、待っている場所が狭い

<対策内容>
 車道分離標(ラバーボール)の設置済



16 車道が狭い

<対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導(対策済)



凡 例
 ■ 小学校
 ○ 対策箇所
 — 学校指定通学路

令和元年 7月 3日 現在
 平成25年作成地図

1:10,000

