




広沢小学校 平成31(令和元)年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



14 右折待ちの車を避けて、追い越し車が歩道に大きく膨らむ。

＜対策内容＞
視線誘導標等の設置及びポストコーン3基設置済み。



13 道幅が狭く、交通量が多い。

＜対策内容＞
歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)対策済み。



凡 例

- 小学校
- 対策箇所
- 学校指定通学路

令和元年 7月 3日 現在
平成25年作成地図