



新里東小学校 平成31(令和元)年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



消防署
大間々新里分署

総合グラウンド

新里中学校

新里中央小学校

新里総合センター

新里東小学校

東新川駅

新川駅

42 自動車あまり徐行せず、南から北への横断が危険。

＜対策内容＞

左右の確認を十分に行い、飛び出しをしないよう児童に指導した。



凡 例
小学校
対策箇所
学校指定通学路
令和元年 7月 3日 現在
平成25年作成地図

新里東小学校は学校指定通学路なし

1:10,000