




西小学校 平成31(令和元)年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



2 登校時間帯にはスクールゾーンの起点に旗振り当番が立つが、通行許可証を提示していない車の進入も後を絶たない。スクールゾーンの規制を強化することはできないだろうか。

<対策内容>
 安全な歩行について児童への指導を徹底。県土木課より、歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)令和2年度対策予定。



4 横断歩道を示すラインが消えかけている。目立つように書き直すことができないか。

<対策内容>
 安全な歩行について児童への指導を徹底。



3 駐車場への進入口ではなく、信号待ちをしている歩行者が立っている歩道部分から駐車場へ乗り入れる車がある。車の進入を制限するためのオレンジのボールを設置することができないか。

<対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導。視線誘導標等の設置及びポストコーン3基設置済み。



凡例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 令和元年 7月 3日 現在
 平成25年作成地図