



神明小学校 平成31(令和元)年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



35 横断歩道が薄い。
 <対策内容>
 白線の引き直しを要望中。



34 路側帯が薄い。
 <対策内容>
 路面標示、外側線の引き直し済み。



37 両側の路側帯が薄い。
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導。
 令和3年度以降、路面標示、外側線の引き直し予定。



36 横断歩道が薄い。
 <対策内容>
 白線の引き直しを要望中。



凡 例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 令和元年 7月 3日 現在
 平成25年作成地図