



梅田南小学校 平成31(令和元)年度通学路交通安全対策箇所図(1)

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



15 車両速度が高い。

＜対策内容＞

児童に注意喚起をする。



21 桐生川沿いの歩道に10cm位の段差があり危険。

＜対策内容＞

道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済み。



17 ポール破損による歩道と車道の境界線が曖昧になっている。

＜対策内容＞

道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕及びポストコーン1基設置済み。



23 見通しが悪く、車両速度が高い。

＜対策内容＞

危険箇所であることを児童へ指導。
令和3年度以降、路面標示、外側線の引き直し予定。



22 桐生川沿いで道が狭くガードレールもなく危険。

＜対策内容＞

警戒標識、路面標示等(法定外標識含む)の設置済み。



凡 例
小学校
対策箇所
学校指定通学路
令和元年 7月 3日 現在
平成25年作成地図

1:10,000