




相生小学校 令和2年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



20 横断歩道の線が消えていて見づらい。
＜対策内容＞
土木事務所に申請済み。
一部白線を引き直してもらった。



狭い道だが、登校時抜け道として通行量
21 が多く危険。
昨年度児童が事故にあった。
＜対策内容＞
ゾーン30の要望を出している。



22 カーブミラーはあるが見通しはよくない。
＜対策内容＞
朝の登校指導を行っている。
カーブミラーの角度確認済み。



24 車道が狭く、道がでこぼこしていて危険
＜対策内容＞
学級での注意を行っている。



23 車道が狭いが、抜け道になっているため、通行量も少なくないため危険
＜対策内容＞
歩行訓練や学級での注意を行っている。

凡 例
小学校
対策箇所
学校指定通学路
令和2年 8月 現在
平成25年作成地図

1:10,000