




東小学校 令和2年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



2 一方通行の標識が小さく、高い位置にあるため、見逃してしまうのか、逆走してくる車がある。
 <対策内容>
 警察により標識の拡大と低い位置へ設置済み。



1 路側帯の白線が消えている。
 <対策内容>
 白線(路面標示・外側線)の引き直し済み。



凡例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 令和元年 7月 3日 現在
 平成25年作成地図