




広沢小学校 令和2年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



11 道路標示「止まれ」が消えていて危険。

＜対策内容＞
朝の交通指導で定期的に見学児童に注意喚起を行った。

凡 例

- 小学校
- 対策箇所
- 学校指定通学路

令和2年 8月 現在
平成25年作成地図