





境野小学校 令和2年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



10 ①ボールが破損している。②黄色信号の時間が短く、児童が渡りきれない。
＜対策内容＞
新しいボールが設置された。



9 車道が狭く、見通しが悪い。車両速度も速い。
＜対策内容＞
消えかかっていた横断歩道の線が引かれた。



凡 例
— 小学校
○ 対策箇所
— 学校指定通学路
令和2年 8月 現在
平成25年作成地図

1:10,000