




桜木小学校 令和2年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



車両の通行が多い。
28 カーブで見通しの悪い所にゴミステーションがあり、道路へはみ出してしまふ。

＜対策内容＞
児童や保護者に交通危険箇所であることを知らせ、十分注意するよう呼びかけている。



30 道幅が狭く、見通しが悪い。

＜対策内容＞
児童や保護者に交通危険箇所であることを知らせ、十分注意するよう呼びかけている。



29 道幅が狭く、見通しが悪い。

＜対策内容＞
児童や保護者に交通危険箇所であることを知らせ、十分注意するよう呼びかけている。



31 道幅が狭く、見通しが悪い。

＜対策内容＞
児童や保護者に交通危険箇所であることを知らせ、十分注意するよう呼びかけている。



凡 例
小学校
対策箇所
学校指定通学路
令和元年 7月 3日 現在
平成25年作成地図