



梅田南小学校 令和2年度通学路 交通安全対策箇所図(2)

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



16 川に簡単に下りられる場所があり危険。
＜対策内容＞
児童への指導を行う。
木製防護柵の更新。



14 トラックの出入りが多い。
＜対策内容＞
児童への指導を行う



13 トラックの出入りが多い。
＜対策内容＞
児童への指導を行う



菱方面から来る車が多い。
12 左折する車のスピードが出て横断するの危険。
＜対策内容＞
県(土木事務所) 白線を引く予定



19 「止まれ」の表示が薄くなっている。
＜対策内容＞
警察 再ペイント予定。



凡 例
小学校
対策箇所
学校指定通学路
令和元年 7月 3日 現在
平成25年作成地図

