





南小学校 令和3年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



枝道の道路標示(歩道ライン・横断歩道・14 ダイヤマーク)がほとんど見えす危険。ラインの塗り直しを依頼。

＜対策内容＞
桐生警察署へ依頼済み。ダイヤマークと横断歩道の塗り直しが進んだが、まだ、全く消えている横断歩道がある。(足殿様交差点より東1本目の横断歩道)



一方通行を逆走する車がある。道路面の11 歩道標示(グリーン)や一方通行の標示の塗り直しを依頼。

＜対策内容＞
桐生警察署、市(土木課)へ依頼済み。



車が多く児童も多く通るが、枝道の道路標12 示(歩道ラインやセンターライン)がほとんど見えす危険。ラインの塗り直しを依頼。

＜対策内容＞
市(土木課)へ依頼済み。



15 交通量が多くスピードを出す車両が通るが、見通しの悪いカーブがあり、歩道が狭く草木が伸びてさらに通行がしにくくなっており危険。

＜対策内容＞
家庭と相談し通学路の変更をお願いし、下校指導を行った。
市(土木課)へ依頼済み。



13 枝道の道路標示(歩道ライン)がほとんど見えす危険。ラインの塗り直しを依頼。

＜対策内容＞
市(土木課)へ依頼済み。



凡 例	
	小学校
	対策箇所
	学校指定通学路

令和2年 8月 現在
平成25年作成地図