




# 境野小学校 令和3年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー  
 教育委員会  
 学校、PTA  
 道路管理者  
 警察署



21 車道が狭く、見通しも悪い。通勤時間には、車両の抜け道になっていて、スピードを出している。

＜対策内容＞  
 ポストコーンを設置済み



22 交差点に歩行者専用信号機がないので、渡っているときに信号が変わってしまうことがある。

＜対策内容＞  
 桐生警察署と相談。要検討



24 横断歩道を渡る際に信号もなく、危険である。

＜対策内容＞  
 桐生警察署へ依頼済み。



23 交差点に歩行者専用信号機がないので、低学年にわかりにくい。また、ガードレールがなく、信号待ちの際、危険である。

＜対策内容＞  
 ポストコーンを設置依頼済み



凡 例  
 小学校  
 対策箇所  
 学校指定通学路

令和2年8月 現在  
 平成25年作成地図