




梅田南小学校 令和3年度通学路交通安全対策箇所図(1)

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



34 見通しが悪く、以前接触事故もあった
＜対策内容＞
児童への指導及び注意喚起を行う。



32 見通しが悪く、止まれ標識が薄い。
＜対策内容＞
桐生警察署へ依頼済み。



29 歩道が狭い。
＜対策内容＞
県(土木事務所)へ依頼済み。



33 見通しが悪く、カーブミラーはあるものの、飛び出す車もあり、危険。
＜対策内容＞
市より注意喚起の看板を借用し設置予定(未)。
県(土木事務所)へ依頼済み。



30 坂道のため見通しが悪く、勢いよく車両が出てくる。
＜対策内容＞
県(土木事務所)へ依頼済み。



36 土手に入ってしまった、崖になっているので危険
＜対策内容＞
土木事務所の許可が下り次第、危険の看板設置予定(未)。



凡 例
小学校
対策箇所
学校指定通学路
令和元年 7月 3日 現在
平成25年作成地図