



梅田南小学校 令和3年度通学路 交通安全対策箇所図(2)

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



31 ガードレールがない。民家の植木で、見通しが悪く、車両と接触する危険がある。

<対策内容>
除草により見通しは良くなっています。今後、川側ガードレール設置予定。



27 昨年度白線を書き直していただいたが、進入速度が速い車もあり危険

<対策内容>
バス通学児童に注意喚起(済み)。



28 見通しが悪く、車両の速度が高い。過去に衝突事故あり。

<対策内容>
1月から2月にかけて横断者注意の表示予定。



35 横断歩道が薄く、危険

<対策内容>
横断歩道の書き直しを依頼(未)。
桐生警察署へ依頼済み。



凡 例

- 小学校
- 対策箇所
- 学校指定通学路

令和元年 7月 3日 現在
平成25年作成地図

1:10,000