

令和5年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R6.7.01現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
1	桐生市立東小学校	③市町村	市道10320号線	仲町2丁目開運寿司から南側の市道	ゴミ置き場のネット・ブロック散乱のため歩行危険	路面標示、外側線の引き直し。ゴミ置き場については、区長一町会長に注意喚起を依頼。危険箇所として保護者に安全マップで注意喚起を行った。
2	桐生市立東小学校	③市町村	市道10614号線	東2丁目阿部染色付近	一方通行を逆走する車あり。	警察に路面標示を要望(対策済)。危険箇所として保護者に安全マップで注意喚起を行った。
3	桐生市立東小学校	③市町村	市道10608号線	東1丁目今井接骨院付近	見通しが悪い	危険箇所として保護者に安全マップで注意喚起を行った。
4	桐生市立東小学校	③市町村	市道10577号線	東5丁目ファミリーマート付近	横断歩道4箇所の白線が薄い	横断歩道の引き直しを依頼(対策済)。
5	桐生市立東小学校	③市町村	市道10670号線	東6丁目東洋ポリーズ付近	見通しが悪い	カーブミラー設置要望書を提出。危険箇所として保護者に安全マップで注意喚起を行った。
6	桐生市立西小学校	③市町村	市道10189号線	西小学校東門前	見通しが悪い。また、自動車が左折・右折する際、児童に気づきにくい。	カーブミラーの低い位置での設置、及び注意喚起の看板を設置。曲がり角に自動車の巻き込み防止対策にポールを設置。
7	桐生市立南小学校	③市町村	10764_02	コインランドリー前の横断歩道	車両速度が高い。	児童への注意喚起を行った。警察による交通指導等の実施。
8	桐生市立南小学校	③市町村	1031_07	新宿通り(ぎおん様～藤屋様)	見通しが悪く、車両速度が高い。	路面標示、外側線等の引き直し済。
9	桐生市立南小学校	②県	主要地方道67号線	昭和通り(南小～ロータリー)	見通しが悪く、交通量が多い。	児童への注意喚起。担当部署へ植栽の伐採等を検討依頼。
10	桐生市立北小学校	③市町村	山手通りから桐生田沼線に抜ける私道	横山町2丁目 北小体育館東側角の交差点	一方通行の標識が電柱に隠れているため、逆走する車がある。	標識を近くの電柱に移設することを警察に依頼。児童の登校時には職員が立哨しているため、適宜声かけをする。
11	桐生市立北小学校	③市町村	桐生工業高校から桐生田沼線に抜ける私道	天神町1丁目 天神様裏の駐車場付近	天神町方面から天満宮に渡る横断歩道がないが、高校の送迎の車、大学生の車など交通量が多いとともに、県道があるためスピードを出した車が多い。	天神町方面から天満宮に渡る横断歩道を設置することを警察に依頼。保護者および児童に注意喚起。「学童注意」「スピード落とせ」等の看板の設置を依頼する予定。
12	桐生市立北小学校	③市町村	栄昌寺から北に抜ける私道	横山町 栄昌寺付近	栄昌寺北の私道はスピードを出す車が多く、自転車も多いため、児童が横切る際に危険。	舗装工事終了後、「学童注意」の路面表示をしてもらえるよう市土木課に依頼。保護者および児童に注意喚起。
13	桐生市立北小学校	③市町村	桐生 山手通り	宮本町1－2－35付近小島歯科医院駐車場横の坂道	横断歩道と「横断歩道あり」の標示がほぼ消えている。細い道だが交通量が多く、高校生と軽自動車の事故があった。	横断歩道、路面標示等の引き直し。保護者および児童に注意喚起。
14	桐生市立北小学校	②県	桐生田沼線	天神町1－7－45付近	信号機がなく、横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の引き直しを依頼。保護者および児童に注意喚起。
15	桐生市立北小学校	②県	桐生田沼線	天神町1－7－35付近東分署と群馬大学の間の横断歩道	外側線が消えかかっている。信号機もないため、スピードを出してくる車が多い。	路面標示、外側線等の引き直しを実施。
16	桐生市立北小学校	③市町村	中通りから東2丁目に抜ける市道	東2－1 さくらや歯科医院裏交差点	「止まれ」の路面標示と停止線が消えており、交差点を一時停止せず右左折する車が多い。	路面標示、外側線等の引き直しを実施。
17	桐生市立北小学校	③市町村	中通り	天神町2丁目 花こう交差点	信号がなく、交通量が多く、児童が横断しにくい。	交差点角の反射板の設置を依頼。保護者および児童に注意喚起。
18	桐生市立北小学校	②県	桐生田沼線	天神町1丁目 群馬大学からほっともっとまでの県道	外側線が消えかかっている。信号機もないため、スピードを出してくる車が多い。	路面標示、外側線等の引き直しを実施。
19	桐生市立境野小学校	③市町村	市道1－17号線	境野小学校西側の道路	道がカーブしており、児童が多く通学している学校の存在がわかりにくい。	児童への注意喚起。自動車で送迎する保護者への注意喚起。
20	桐生市立境野小学校	③市町村	市道2－20号線	八坂神社に向かう道路及び踏切付近	蓋のない深い側溝があり、車をよけたときに側溝に落ちてしまう心配がある。	側溝自体を蓋付きのものに入れ替える工事を実施済み。
21	桐生市立境野小学校	③市町村	市道20110号線	新井輪店付近の交差点	見通しが悪い交差点で、ミラーも見づらい。	舗装工事後、路面標示の塗り直しを実施予定。ポールの設置を検討。立看板の設置を検討。児童への注意喚起。
22	桐生市立広沢小学校	③市町村	市道30321	広沢町4丁目、ローソンの裏の道	車道・路側帯が狭く、見通しが悪い。	児童への注意喚起。
23	桐生市立広沢小学校	③市町村	市道1－20 市道2－23	八王子神社入り口の交差点	私有地から植木がはみ出している。立っているポールの位置の検討が必要である。	児童への注意喚起。
24	桐生市立広沢小学校	③市町村	市道1-18号線	明治製作所、斎藤鉄工付近の道路	車道が狭く、交通量が多い。スピードを出す車が多い。	路面標示、外側線等の引き直しを実施。
25	桐生市立広沢中学校	②県	県道332号線	サウスパーク入り口	街頭が少なく、部活帰りは薄暗い。	児童生徒への注意喚起
26	桐生市立広沢中学校	①国	国道50号線	ローソン前十字路	交通量が多く、スピードを出す車が多い。	警察による交通指導等の実施。児童生徒への注意喚起
27	桐生市立梅田南小学校	③市町村	市道 2-9	梅田一丁目信号 交差点(旧女子高前)	歩行者が横断歩道にいても、車両が止まらない	児童には、横断歩道と安心せず、通行車両を十分確認するように指導した。土木課が「学童注意」の路面標示を施工済み。
28	桐生市立梅田南小学校	②県	(主)桐生田沼線	そば処一生付近	道路脇の樹木等の繁茂が走行の障害	植栽の剪定を実施。中学生の自転車での登校の際、城山入口の横断歩道から川側の歩道を利用するよう指導を行った。
29	桐生市立梅田南小学校	③市町村	市道 1-4	小松橋菱町側	車両速度が高い。	児童へ、速度超過の危険があるので、歩道利用と横断の際の注意喚起を行った。警察による速度遵守の指導を現地で実施。
30	桐生市立梅田南小学校	③市町村	市道 2-29	たかぞのこども園前	車道が狭く、車両速度が高い。	児童へは、見通しが悪いので、安全を確認しての歩行を指導した。土木課が注意喚起のための「歩行者注意」の路面標示を施工済み。
31	桐生市立相生小学校	③市町村	市道52238号線	あいおい眼科交差点	車がすれ違う際、通学中の児童に接近する。白線が消えかけている。	路面標示・外側線の引き直し、ポールの設置を施工済み。交通安全立看板を設置済み。学校便利にて注意喚起を行った。
32	桐生市立相生小学校	③市町村	市道50071号線	篠原病院交差点	雑草が多く児童が白線を越えてしまう。ポールが一部破損している。白線が消えかけている。	市の土木課へ、ポールの修繕とポールの追加設置を依頼した。雑草の処理を依頼。学校として、学校便利にて注意喚起を行った。
33	桐生市立相生小学校	②県	群馬県道3号	モミモ交差点	ポールが一部破損している。白線が消えかけている。信号が見えづらい。	ポストコーン等道路施設の修繕を実施。信号機は順次LEDに切り替わる(未定)。学校として、学校便利にて注意喚起を行った。

令和5年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R6.7.01現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
34	桐生市立川内小学校	③市町村	市道1ー56	川内町2丁目のYショップのカーブ	見通しが悪い。	ラバーボールを設置。
35	桐生市立川内小学校	③市町村	県道338号線	ほしげん十字路口から川内小までの歩道	歩道が狭く、スピードを出す車があると危険。	児童への注意喚起を行った。
36	桐生市立桜木小学校	③市町村	市道1045号線	ワイズカーランド前 横断道路	横断歩道の白線が消えかかっているため、登下校時に止まってくれる車両が少ない。	横断歩道を設置予定。児童及び家庭には注意喚起を行った。
37	桐生市立桜木小学校	③市町村	市道50565号線市道50564号線	しのめ銀行前 交差点	車用の信号しかないため、急に赤になると、児童のスピードでは渡りきれず危険なため。	警察・市土木課に対策を依頼し、児童及び家庭には注意喚起を行った。
38	桐生市立桜木小学校	③市町村	市道50391号線市道50560号線	ナインハーフ前 十字路	交通量が多く、信号の変わりが早い。	児童及び家庭には注意喚起を行った。
39	桐生市立菱小学校	③市町村	市道70158	じゅん歯科から熊ノ沢橋	工事トラックが多い。道が狭いのスピードが出ている。	児童に注意喚起を行った。
40	桐生市立菱小学校	③市町村	市道70166号線	菱小学校東門～じゅん歯科	カーブで見づらい上に、横断歩道が消えかかっている。	市地域づくり課に看板を依頼 学校として横断歩道の手前に黄色で「とまれ」の表示を書いた。
41	桐生市立菱小学校	②県	県道227号小俣桐生線	菱公民館前北側～菱小	坂道のカーブになっていて、車が膨らんできた場合、危険。	視線誘導標等の設置。
42	桐生市立天沼小学校	③市町村	市道50139号線	市営住宅、八方客間の岡登録道	歩道を自転車勢がよく下りてきて、危険。	市地域づくり課より「自転車でも右側通行したり歩道を走行したりしないように、桐生市内高等学校交通安全対策連絡協議会へ申し入れを行い」、高校生への指導を依頼した。
43	桐生市立天沼小学校	③市町村	市道50253号線	職業訓練センター付近の道路	抜け道になっていて、交通量が多く、車両速度も高い。	路面標示・外側線等の引き直しを実施。
44	桐生市立天沼小学校	③市町村	天沼通り 市道1ー47号線	セブンイレブン相生西店のみどり市側	道路南側に歩道がなく、反対側に渡るための横断歩道がない。	路面標示・外側線等の引き直しを実施。
45	桐生市立天沼小学校	③市町村	市道50188号線と市道1ー47号線の交差点	セブンイレブン相生西店の交差点	子どもの待機場所がなく、車との接触が心配。	保護者(旗振り当番)へ声かけを依頼した。
46	桐生市立天沼小学校	③市町村	天沼通り 市道1ー47号線	高木病院ー山洞商店の天沼通り	歩道・路側帯が狭い。	路面標示・外側線等の引き直しを実施。
47	桐生市立神明小学校	③市町村	市道1ー21	エンドー薬局交差点	ガードレールがない	オレンジボール設置済
48	桐生市立神明小学校	③市町村	市道1ー21	上人通り 手押し信号からエンドー薬局間	学童注意標示薄い	路面標示・外側線等の引き直しを実施。
49	桐生市立神明小学校	③市町村	市道30076	新井豆腐店前交差点	両側路側帯と学童注意標示、白線薄い	路面標示・外側線等の引き直しを実施。
50	桐生市立神明小学校	③市町村	市道1ー23	中通り広沢ー丁目東交差点	横断歩道4箇所白線薄い	横断歩道の引き直しを実施。
51	桐生市立神明小学校	③市町村	市道2ー11	市営住宅前交差点	横断歩道3箇所白線薄い	横断歩道の引き直し等を予定。児童への注意喚起。
52	桐生市立神明小学校	③市町村	市道30076	国産織物脇T字路	止まれ標示、学童注意表示薄い	「学童注意」の標示については引き直し済み。「止まれ」の標示等は引き直しの予定。児童への注意喚起。
53	桐生市立神明小学校	②県	県道桐生・伊勢崎線市道2ー11	絵夢ばれつと前交差点	横断歩道2箇所白線薄い ボール破損	横断歩道等引き直しの予定。ポストコーン撤去・新設を予定。児童への注意喚起。
54	桐生市立神明小学校	③市町村	市道2ー23	歩道橋付近から一木口入口付近間	学童注意標示薄い	路面標示・外側線等の引き直しの予定。児童への注意喚起。
55	桐生市立神明小学校	③市町村	市道30618	桜木公民館西T字路	止まれ標示と停止線薄い	路面標示等引き直しの予定。児童への注意喚起。
56	桐生市立神明小学校	③市町村	市道30089	神明小ブルー横	止まれ標示薄い	路面標示等引き直しの予定。児童への注意喚起。
57	桐生市立神明小学校	③市町村	市道30086	神明小南側	白線薄い	路面標示・外側線等の引き直しを実施。
58	桐生市立新里中央小学校	③市町村	市道2-109	下武井集会所・墓地横の道路	道幅が狭く、道がカーブをしており見通しも悪い。	道路標示・外側線の引き直しを実施。
59	桐生市立新里中央小学校	②県	県道梨木・香林線	梨木香林線S字カーブ(新里町武井289-5付近)	歩道が狭く、しかも隣家の木やつるが道にはみ出ている。 白線が消えかかっている。	道路標示・外側線の引き直しを予定。児童への注意喚起。
60	桐生市立新里中央小学校	②県	県道梨木・香林線	下武井Y字路(新里町武井326-4付近)	児童が道を渡るのに、横断歩道がない。	・通学班集会にて児童に該当箇所の注意喚起。 ・「学童多し最徐行」の看板設置。
61	桐生市立新里中央小学校	③市町村	市道81252	セブンイレブン(新里小林店)横道	道幅が狭く、道がカーブをしており見通しも悪い。 白線が消えている。	・路面標示・外側線等の引き直しを実施。 ・通学班集会にて児童に該当箇所の注意喚起。
62	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道1-107	新里町新川446番地付近	横断歩道がはっきりしない。カーブの先に横断歩道があり、見通しが悪い。	路面標示・外側線の引き直しを実施。児童への注意喚起。
63	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道1-110	山室文具近く	横断歩道の白線が薄い。	児童への注意喚起。
64	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道82025 市道82001	新里町新川3936番地付近	十字路口で一部見通しが悪い。白線が薄く、止まれの標識も見づらい。	児童への注意喚起。
65	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道1-109	星野モータース近く	雑草が生い茂り、路側帯の白線が消えている。	路面標示・外側線等の引き直しを実施。
66	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道1-110	桑子建設近く	畑の植木等で児童の歩く路側帯が狭くなっていて危険	対応済み。

令和5年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R6.7.01現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
67	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道81082	新里サッカー場西側道路	側溝のコンクリートのふたが割れたり、隙間が空いている。	側溝の蓋の補修済。
68	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道82095 市道82090	東部地区の道路	道路のアスファルトが剥がれ、陥没している。	陥没した箇所はアスファルトで補修済。
69	桐生市立新里北小学校	①国	国道353号線	新里町関478-4付近	横断歩道の塗り直し要望をした。	横断歩道の塗り直しを予定。児童に対して、注意喚起を行った。