





南小学校 令和5年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー

- 教育委員会
- 学校、PTA
- 道路管理者
- 警察署



9 見通しが悪く、交通量が多い。
 <対策内容>
 児童への注意喚起。担当部署へ植栽の伐採等を検討依頼。



8 見通しが悪く、車両速度が高い。
 <対策内容>
 路面標示、外側線等の引き直し済。



7 車両速度が高い。
 <対策内容>
 児童への注意喚起を行った。警察による交通指導等の実施。

凡 例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 令和2年8月 現在
 平成25年作成地図

1:10,000