




道幅が狭く、道がカーブをしており見通しも悪い。  
白線が消えている。

＜対策内容＞

- ・路面標示・外側線等の引き直しを実施。
- ・通学班集會にて児童に該箇所への注意喚起。



道幅が狭く、道がカーブをしており見通しも悪い。

＜対策内容＞

道路標示・外側線の引き直しを実施。



60 児童が道を渡るのに、横断歩道がない。

＜対策内容＞

- ・通学班集會にて児童に該箇所への注意喚起。
- ・「学童多し最徐行」の看板設置。



歩道が狭く、しかも隣家の木やつらが道にはみ出ている。  
白線が消えかかっている。

＜対策内容＞

道路標示・外側線の引き直しを予定。児童への注意喚起。



# 新里中央小学校 令和5年度通学路 交通安全対策箇所図

| 凡 例           |         |
|---------------|---------|
|               | 小学校     |
|               | 対策箇所    |
|               | 学校指定通学路 |
| 令和元年 7月 3日 現在 |         |
| 平成25年作成地図     |         |

| 対策検討メンバー |        |
|----------|--------|
|          | 教育委員会  |
|          | 学校、PTA |
|          | 道路管理者  |
|          | 警察署    |



1 : 10,000

桐生広域清掃センター

新里中央小学校は学校指定通学路なし