




新里東小学校 令和5年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



消防署
大間々新里分署

総合グラウンド

新里中学校

新里中央小学校

新里総合センター

新里東小学校

東新川駅

新川駅

65 雑草が生い茂り、路側帯の白線が消えている。
〈対策内容〉
路面標示・外側線等の引き直しを実施。



68 道路のアスファルトが剥がれ、陥没している。
〈対策内容〉
陥没した箇所はアスファルトで補修済。



67 側溝のコンクリートのふたが割れたり、隙間が空いている。
〈対策内容〉
側溝の蓋の補修済。



63 横断歩道の白線が薄い。
〈対策内容〉
児童への注意喚起。



66 畑の植木等で児童の歩く路側帯が狭くなっていて危険
〈対策内容〉
対応済み。



64 十字路で一部見通しが悪い。白線が薄く止まれの標識も見づらい。
〈対策内容〉
児童への注意喚起。



62 横断歩道がはっきりしない。カーブの先に横断歩道があり、見通しが悪い。
〈対策内容〉
路面標示・外側線の引き直しを実施。児童への注意喚起。

凡 例
—— 小学校
○ 対策箇所
—— 学校指定通学路
令和元年 7月 3日 現在
平成25年作成地図

新里東小学校は学校指定通学路なし

1 : 10,000