梅田南小学校　令和5年度通学路
交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
- 教育委員会
- 学校、PTA
- 道路管理者
- 警察署

28 道路脇の樹木等の繁茂が走行の障害

〈対策内容〉
植栽の剪定を実施。中学生の自転車での登校の際、城山入口の横断歩道から川側の歩道を利用するよう指導を行った。

29 車両速度が高い。

〈対策内容〉
児童へ、速度超過の危険があるので、歩道利用と横断の際の注意喚起を行った。警察による速度遵守の指導を現地で実施。

30 車道が狭く、車両速度が高い。

〈対策内容〉
児童へは、見通しが悪いので、安全を確認しての歩行を指導した。土木課が注意喚起のための「歩行者注意」の路面標示を施工済み。

27 歩行者が横断歩道にいても、車両が止まらない

〈対策内容〉
児童には、横断歩道と安心せず、通行車両を十分確認するように指導した。土木課が「学童注意」の路面標示を施工済み。

凡　例
- 小学校
- 対策箇所
- 学校指定通学路

令和元年 7月　3日　現在
平成25年作成地図

1：10,000