

桐生市汚泥最終処分場 放射性物質検査結果（平成23年度）

（単位：Bq/kg）

測定日		浸出水			放流水		
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137
H24	3月13日	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)	不検出 (1.3)
	2月14日	不検出 (1.2)	不検出 (1.4)	不検出 (1.2)	不検出 (1.1)	不検出 (1.0)	不検出 (1.3)
	1月19日	不検出 (1.2)	不検出 (0.9)	不検出 (0.9)	不検出 (1.2)	不検出 (1.4)	不検出 (1.2)
H23	12月1日	不検出 (1.6)	不検出 (1.5)	不検出 (1.7)	不検出 (1.3)	不検出 (1.4)	不検出 (1.5)
	11月9日	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)	不検出 (1.2)	不検出 (1.4)	不検出 (1.2)	不検出 (1.3)
	10月12日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	9月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	8月3日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	6月8日	-	-	-	不検出	不検出	不検出

※検査の検出限界値は、

6月8日 10Bq/kg未満
 8月3日～10月12日 1.0Bq/kg未満
 11月9日以降 「カッコ内数値」Bq/kg未満
 で、検出限界値未満の値は「不検出」と表記しています。

※検査機関

6月8日 日立協和エンジニアリング(株)
 8月3日～10月12日 (株)同位体研究所
 11月9日以降 桐生市水道局水質センター