

境野水処理センター し尿処理施設 放射性物質検査結果（平成24年度）

（単位：Bq/kg）

測定日		脱水汚泥			焼却灰			コンポスト(肥料)		
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137
H25	3月21日	不検出 (22)	不検出 (18)	29 (15)	不検出 (40)	280 (31)	630 (24)	-	-	-
	2月21日	不検出 (22)	不検出 (16)	15 (12)	不検出 (44)	340 (28)	580 (23)	-	-	-
	1月22日	不検出 (17)	19 (12)	18 (17)	不検出 (36)	360 (34)	630 (30)	-	-	-
H24	12月20日	不検出 (12)	不検出 (12)	17 (14)	不検出 (35)	370 (34)	610 (27)	-	-	-
	11月15日	不検出 (17)	20 (13)	29 (14)	不検出 (30)	400 (28)	670 (24)	-	-	-
	10月16日	不検出 (14)	20 (18)	16 (16)	不検出 (26)	340 (24)	600 (18)	-	-	-
	9月19日	不検出 (18)	23 (12)	28 (14)	不検出 (31)	420 (26)	720 (21)	-	-	-
	8月9日	不検出 (14)	33 (10)	58 (12)	不検出 (29)	480 (29)	800 (28)	-	-	-
	7月11日	不検出 (21)	不検出 (13)	34 (10)	不検出 (46)	570 (23)	900 (21)	-	-	-
	6月14日	不検出 (12)	18 (15)	34 (13)	不検出 (40)	620 (37)	930 (31)	-	-	-
	5月18日	-	-	-	不検出 (77)	580 (34)	840 (26)	-	-	-
4月20日	-	-	-	不検出 (47)	520 (34)	790 (26)	-	-	-	

○福島第一原子力発電所事故後のコンポストは焼却処分とし、  
現在は製造を中止しています。

※検査の検出限界値は、「カッコ内数値」Bq/kg未満で、  
検出限界値未満の値は「不検出」と表記しています。

※検査機関

桐生市水道局水質センター