

境野水処理センター し尿処理施設 放射性物質検査結果（平成27年度）

(単位 : Bq/kg)

測定日		脱水汚泥			焼却灰		
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137
H28	3月16日	不検出 (12)	不検出 (8.4)	14 (12)	不検出 (20)	64 (18)	300 (15)
	2月17日	不検出 (12)	不検出 (9.9)	不検出 (16)	不検出 (19)	39 (19)	250 (16)
	1月21日	不検出 (12)	不検出 (15)	不検出 (16)	不検出 (18)	64 (16)	260 (14)
H27	12月16日	不検出 (14)	不検出 (14)	不検出 (13)	不検出 (18)	66 (13)	230 (16)
	11月11日	不検出 (12)	不検出 (16)	不検出 (11)	不検出 (18)	52 (17)	180 (14)
	10月7日	不検出 (10)	不検出 (12)	不検出 (14)	不検出 (16)	72 (15)	200 (19)
	9月16日	不検出 (10)	不検出 (12)	不検出 (16)	不検出 (17)	64 (14)	230 (17)
	8月5日	不検出 (9.6)	不検出 (8.9)	11 (10)	不検出 (18)	48 (18)	250 (18)
	7月8日	不検出 (12)	不検出 (17)	不検出 (15)	不検出 (19)	78 (20)	370 (17)
	6月24日	不検出 (13)	不検出 (20)	30 (17)	不検出 (18)	97 (15)	260 (20)
	5月20日	不検出 (15)	不検出 (16)	不検出 (16)	不検出 (19)	60 (22)	260 (20)
	4月15日	不検出 (12)	不検出 (18)	不検出 (15)	不検出 (22)	84 (19)	330 (18)

※検査の検出限界値は、「カッコ内数値」Bq/kg未満で、

検出限界値未満の値は「不検出」と表記しています。

※検査機関

桐生市水道局水質センター