

境野水処理センター し尿処理施設 放射性物質検査結果（平成28年度）

(単位 : Bq/kg)

測定日		脱水汚泥			焼却灰		
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137
H29	3月29日	不検出 (11)	不検出 (16)	20 (17)	不検出 (16)	23 (15)	200 (18)
	2月8日	不検出 (12)	不検出 (10)	不検出 (16)	不検出 (19)	20 (19)	190 (22)
	1月25日	不検出 (12)	不検出 (12)	不検出 (13)	不検出 (16)	20 (13)	220 (16)
H28	12月21日	不検出 (12)	不検出 (10)	不検出 (14)	不検出 (17)	18 (15)	160 (17)
	11月16日	不検出 (8.1)	不検出 (8.2)	不検出 (20)	不検出 (19)	不検出 (19)	270 (18)
	10月26日	不検出 (15)	不検出 (12)	不検出 (14)	不検出 (23)	42 (16)	210 (17)
	9月28日	不検出 (14)	不検出 (13)	不検出 (16)	不検出 (16)	32 (14)	200 (13)
	8月17日	不検出 (11)	不検出 (16)	不検出 (13)	不検出 (13)	35 (16)	200 (16)
	7月27日	不検出 (14)	不検出 (14)	不検出 (16)	不検出 (17)	36 (17)	180 (18)
	6月29日	不検出 (13)	不検出 (13)	不検出 (14)	不検出 (18)	39 (16)	190 (16)
	5月25日	不検出 (13)	不検出 (17)	不検出 (16)	不検出 (16)	30 (19)	211 (14)
	4月27日	不検出 (14)	不検出 (12)	不検出 (15)	不検出 (15)	47 (17)	230 (16)

※検出限界値未満の値は「不検出」と表記しています。

※検査機関

桐生市水道局水質センター