

境野水処理センター し尿処理施設 放射性物質検査結果（令和3年度）

（単位：Bq/kg）

測定日		脱水汚泥		焼却灰	
		セシウム 134	セシウム 137	セシウム 134	セシウム 137
R4	3月7日	不検出 (11)	不検出 (13)	不検出 (14)	93 (14)
	2月7日	不検出 (10)	不検出 (14)	不検出 (14)	86 (11)
	1月18日	不検出 (14)	不検出 (12)	不検出 (11)	82 (14)
R3	12月21日	不検出 (11)	不検出 (15)	不検出 (15)	75 (15)
	11月15日	不検出 (13)	不検出 (11)	不検出 (17)	79 (13)
	10月11日	不検出 (14)	不検出 (11)	不検出 (11)	74 (11)
	9月13日	不検出 (10)	不検出 (15)	不検出 (8)	92 (13)
	8月23日	不検出 (17)	不検出 (14)	不検出 (11)	80 (13)
	7月12日	不検出 (10)	不検出 (12)	不検出 (17)	70 (12)
	6月14日	不検出 (13)	不検出 (12)	不検出 (13)	62 (14)
	5月17日	不検出 (12)	不検出 (13)	不検出 (20)	84 (14)
	4月19日	不検出 (16)	不検出 (11)	不検出 (15)	93 (15)

※検出限界値未満の値は「不検出」と表記しています。

※検査機関

桐生市水道局浄水課水質センター