

境野水処理センター し尿処理施設 放射性物質検査結果（令和5年度）

（単位：Bq/kg）

測定日		脱水汚泥		焼却灰	
		セシウム 134	セシウム 137	セシウム 134	セシウム 137
R6	3月11日	不検出 (12)	不検出 (12)	不検出 (14)	65 (17)
	2月13日	不検出 (12)	不検出 (14)	不検出 (12)	88 (10)
	1月15日	不検出 (14)	不検出 (15)	不検出 (14)	56 (14)
R5	12月18日	不検出 (12)	不検出 (11)	不検出 (12)	40 (14)
	11月13日	不検出 (8.2)	不検出 (15)	不検出 (12)	68 (13)
	10月10日	不検出 (14)	不検出 (14)	不検出 (14)	64 (17)
	9月11日	不検出 (13)	不検出 (14)	不検出 (13)	49 (10)
	8月21日	不検出 (14)	不検出 (11)	不検出 (12)	64 (15)
	7月18日	不検出 (11)	不検出 (13)	不検出 (14)	69 (12)
	6月12日	不検出 (15)	不検出 (13)	不検出 (11)	70 (10)
	5月15日	不検出 (11)	不検出 (12)	不検出 (15)	74 (16)
	4月17日	不検出 (14)	不検出 (14)	不検出 (13)	52 (13)

※検出限界値未満の値は「不検出」と表記しています。

※検査機関

桐生市水道局浄水課水質センター